



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	HUITÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM CASERÍO BUEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BUENOS AIRES, HUITÉ, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0006-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Sustitución de estructura de soporte.



Foto 2: Sustitución de lámina troquelada.




Foto 3: Sustitución de piso de concreto.




Foto 4: Sustitución de interruptores.




Foto 5: Sustitución de lamparas.





Foto 3: Sustitución del cableado eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
- HUITÉ, ZACAPA -


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN
HUITÉ, ZACAPA