

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huitè
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Reforma, Huitè, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0007- 45	FECHA:	27 de mayo 2024



foto No. 1 sustituir lo termico por cielo falso en aulas




foto No. 2 remplazar ventiladores en mal estado por nuevos para cuatro aulas




foto No. 3 sustituir sanitarios en los cuatro baños





foto No. 4 colocar asulejo en los cuatro sanitarios, por deterioro de pared



fofo No. 5 suplentar el pizo por estar en mal estado a pizo ceramico.



foto No. 6 emparejamiento de patio y colocación de torta de cemento , por estar desanivelado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Raúl Antonio Pinto*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

