



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Plan del Sare
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0010-42	FECHA:	22/03/2024



Foto 1: sustitución de torta de cemento



Foto 2: azulejo y piso cerámico en baños



Foto 3: sustitución de lavamanos



Foto 4: Instalación de tubería al tanque de agua y a los servicios sanitarios



Foto 5: Puntura general de la escuela



Foto 6: circulación perimetral con maya

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
Escuela Oficial Rural Mixta  
Consejo de Padres de Familia  
Aldea Plan del Sare, Huité, Zacapa  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Plan del Sare
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0010-42	FECHA:	22/03/2024



Foto 7: Reparación de puertas



Foto 8: Galera de estructura metálica



Foto 9: Torta de cemento y Piso cerámico en área de pila



Foto 10:




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Escuela Oficial Rural Mixta  
Consejo de Padres de Familia  
Aldea Plan del Sare, Huité, Zacapa  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

