



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Plan del Sare
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0010-42	FECHA:	15/06/2024



Foto 1: Avance de sustitución de torta de cemento en área de pila



Foto 2: Avance de Azulejo en área de baños



Foto 3: Avance de sustitución de lavamanos



Foto 4: Avance de instalación de tubería al tanque de agua y servicios sanitarios




Foto 5: Avance estufa ahorradora chispa



Foto 6: Avance de instalación de pila plástica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Escuela Oficial Rural Mixta
Consejo de Padres de Familia
Aldea Plan del Sare, Huité, Zacapa
Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Plan del Sare
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0010-42	FECHA:	15/06/2024



Foto 7: Avance de pintura general



Foto 8: Avance de circulación perimetral con maya




Foto 9: Avance de reparación de puertas



Foto 10: Avance de elaboración de 2 portones





Foto 11: Avance de instalación de piso cerámico en área de pila



Foto 12: Avance de galera en área de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Escuela Oficial Rural Mixta
Consejo de Padres de Familia
Aldea Plan del Sare, Huité, Zacapa
Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Plan del Sare
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0010-42	FECHA:	15/06/2024




Foto13: Avance de instalación de piso antideslizante en baños



Foto :




Foto :




Foto :




Foto :






Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 **Escuela Oficial Rural Mixta
Consejo de Padres de Familia
Aldes Plan del Sare, Huité, Zacapa**
Firma y sello del Presidente de la OPF

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público