

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Zacapa | MUNICIPIO: | Huité |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. 492 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Santa Cruz, Huité, Zacapa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-10-0011-45 | FECHA: | 23/08/2024 |




Foto 1: Sustitución cerramiento de lámina por muro de mampostería reforzada.



Foto 2: Sustitución cerramiento de lámina por muro de mampostería reforzada.




Foto 3: Sustitución cerramiento de lámina por muro de mampostería reforzada.




Foto 4: Sustitución cerramiento de lámina por muro de mampostería reforzada.




Foto 5: Sustitución cerramiento de lámina por muro de mampostería reforzada.




Foto 6: Sustitución cerramiento de lámina por muro de mampostería reforzada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reyna Marisol Aldana Najera

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Zacapa | MUNICIPIO: | Huité |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. 492 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Santa Cruz, Huité, Zacapa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-10-0011-45 | FECHA: | 23/08/2024 |



Foto 1: Sustitución de torta de concreto, en el aula.



Foto 2: Sustitución de torta de concreto, en el aula.




Foto 3: Sustitución de torta de concreto, en el aula.




Foto 4: Sustitución de torta de concreto, en el aula.




Foto 5: Sustitución de torta de concreto, en el aula.




Foto 6: Sustitución de torta de concreto, en el aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Revna Marisol Aldana Nuera
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Zacapa | MUNICIPIO: | Huité |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. 492 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Santa Cruz, Huité, Zacapa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-10-0011-45 | FECHA: | 31/08/2024 |




Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal en el aula.



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal en el aula.



Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal en el aula.




Foto 4: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal en el aula.




Foto 5: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal en el aula.




Foto 6: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal en el aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Revna Marisol A Hung Naveira

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Zacapa | MUNICIPIO: | Huité |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. 492 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Santa Cruz, Huité, Zacapa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-10-0011-45 | FECHA: | 03/09/2024 |



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 con tornillera de fijación, en el aula.



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 con tornillera de fijación, en el aula.




Foto 3: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 con tornillera de fijación, en el aula.




Foto 4: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 con tornillera de fijación, en el aula.



Foto 5: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 con tornillera de fijación, en el aula.




Foto 6: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 con tornillera de fijación, en el aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reyna Marisol Aldana No. 492

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Patricia Pedraza

