



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Zacapa | MUNICIPIO: | Huité |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INSTITUTO DIVERSIFICADO JORNADA NOCTURNA, B | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO BUENOS AIRES, HUITÉ, ZACAPA. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-10-0013-46 | FECHA: | 11/10/2024 |



Foto 1: Continuación construcción de paredes del aula.



Foto 2: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio.



Foto 3: Sustitución de puertas. Debido al mal estado en que estas se encuentran.



Foto 4: Reparación de repello y cernido de paredes de aulas. Debido al mal estado de estas.



Foto 5: Sustitución de balcones, por el deterioro de los mismos.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | | | |
|--|--|---|--|
|  Firma y sello del Presidente de la CDPF |  CONSEJO EDUCATIVO DE PADRES DE FAMILIA BARRIO BUENOS AIRES, HUITÉ, ZACAPA |  Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  INSTITUTO DIVERSIFICADO JORNADA NOCTURNA BARRIO BUENOS AIRES, HUITÉ, ZACAPA |
|--|--|---|--|