



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FQR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Zacapa	MUNICIPIO	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP anexa a EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea El Encinal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	19-10-0014-42	FECHA	22/03/2024



Foto 1: Instalación piso cerámico



Foto 2: Sustitución de cemento en aula



Foto 3: Fundición de banqueta en L




Foto 4: Sustitución de ventanas por ventanas PVC




Foto 5: Sustitución de puerta



Foto 6: Colocación de canal para bajada de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Noxana García
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP anexa a EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea El Encinal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	19-10-0014-42	FECHA:	22/03/2024



Foto 7: Meter bajada de agua del canal del aula a la cuneta



Foto 8: Colocación de balcones



Foto 9: Sustitución de techo en aula




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Roxana Garcia</i> Firma y sello del Presidente de la O.P.</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---