

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | Zacapa | MUNICIPIO: | Huité |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Urbana Mixta JM Huité, Zacapa | DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO: | 5ta calle 2-94 zona 1 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-10-0294-43 | FECHA: | 24/07/2024 |



Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 3: Sustitución de piso de granito




Foto 4: Sustitución de piso de granito





Foto 5: Sustitución de piso de granito



Foto 6: Sustitución de piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

