

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0295-43	FECHA:	31 de Octubre de 2024



Foto1: Reforzamiento de muro en cocina.



Foto 2: Ampliación de mojinete en cocina



Foto 3: Sustitución de lámina troquelada de aluzinc calibre 26 en cocina



Foto 4: Sustitución de estructura de metal de soporte en corredor de cocina



Foto 5: Sustitución de piso cerámico en cocina



Foto 6: Sustitución de ventana PVC en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF DE PADRES DE FAMILIA ALDEA LA REFORMA HUITÉ, ZACAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA REFORMA HUITÉ, DEPTO. ZACAPA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0295-43	FECHA:	31 de Octubre de 2024



Foto7: Área donde se instaló el balcón de metal en cocina .



Foto 8: Instalación de azulejo en cocina



Foto 9: Sustitución de iluminatorias; incluye bombilla, cable, flexitubo y plafonera en cocina.



Foto 10: Sustitución de toma fuerza; incluye tomacorriente, cable, flexitubo y caja en la cocina.



Foto 11: Sustitución de apagadores; incluye cable, flexitubo, tubo y apagador en la cocina.



Foto 12: Pintura en muros exteriores e interiores en la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0295-43	FECHA:	31 de Octubre de 2024



Foto13: Instalación de piso antideslizante en corredor de cocina.



Foto 14: Sustitución de lámina troquelada calibre 26 aluzinc en galera que funciona como aula.



Foto 15: Sustitución de estructura de soporte de metal en galera que sirve como aula.



Foto 16: Sustitución de lámina troquelada calibre 26 Aluzinc en galera que sirve como bodega.



Foto 17: Sustitución de estructura de soporte en galera que sirve como bodega.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF Firma y Sello Director Centro Educativo Público