

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuel Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0295-43	FECHA:	31 de Octubre de 2024



Foto 13: Instalación de piso antideslizante en corredor de cocina.



Foto 14: Sustitución de lámina troquelada calibre 26 aluzinc en galera que funciona como aula.



Foto 15: Sustitución de estructura de soporte de metal en galera que sirve como aula.



Foto 16: Sustitución de lámina troquelada calibre 26 aluzinc en galera que sirve como bodega.



Foto 17: Sustitución de estructura de soporte en galera que sirve como bodega.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y Sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---