

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Jute
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0298-43	FECHA:	30 de mayo de 2024.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Jute
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0298-43	FECHA:	30 de mayo de 2024



Foto1: Instalación de tubos, planas y malla, en los espacios intervenidos.



Foto 2: Continuación de instalación de tubos y malla en espacio requerido



Foto 3: Instalación de balcones en ventana



Foto 4: instalación de balcones en ventana



Foto 5: Sustitución de plafoneras y bombillas en todas las áreas a intervenir



Foto 6: Colocación de caja octagonal, en todas las áreas a intervenir

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

