

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | Zacapa | MUNICIPIO: | Huité |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Jute |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-10-0298-43 | FECHA: | 13 de junio de 2024 |



Foto 1: Resultado final de las áreas intervenidas.



Foto 2: Resultado final de las áreas intervenidas.



Foto 3: Depósito de agua instalado



Foto 4: Depósito de agua funcionando.



Foto 5: En la siguiente imagen se puede observar el resultado final del trabajo realizado.



Foto 6: Resultado final de área intervenida.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|---|
| <p align="center">Firma y sello del Presidente de la OPF</p> | <p align="center">  Firma y Sello Director Centro Educativo Público </p> |
|--|---|



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | Zacapa | MUNICIPIO: | Huité |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Jute |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-10-0298-43 | FECHA: | 13 de junio de 2024 |



Foto1: Resultado final del trabajo realizado en el área de servicios sanitarios.



Foto 2: Servicios sanitarios funcionando correctamente.



Foto 3: Trabajo de sustitución de plafoneras y bombillas finalizado.



Foto 4: Luces funcionando correctamente en todas las áreas intervenidas.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

