



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0300-43	FECHA:	19/03/2024



Foto 1: Protección de muro existente.



Foto 2: Profundizar cuneta.



Foto 3: Fundición de torta de cemento en galera




Foto 4: Sustitución de cable eléctrico en galera



Foto 5: Cambio de canal pvc



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0300-43	FECHA:	19/03/2024



Foto 7: Protección de muro existente.



Foto 8: Fundición de mesa de trabajo en cocina con azulejo.



Foto 9: Fundición de torta de cemento en galera.



Foto 10: Fundición de polletón con azulejo e instalación estufa ahorradora.



Foto 11: Cambio de canal pvc



Foto 12: Cambio de accesorios para baño.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

