

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0300-43	FECHA:	23/07/2024



Foto 1: Protección de muro existente.



Foto 2: Profundizar cuneta.



Foto 3: Fundición de torta de cemento en galera



Foto 4: Sustitución de cable eléctrico en galera




Foto 5: Cambio de canal pvc



Foto 6: Instalación de tubería para salida de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva



ALDEA SANTA CRUZ
Consejo Educativo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESCUELA OFICIAL
RURAL MIXTA
HUITÉ, ZACAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo



ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
DIRECCIÓN
ALDEA SANTA CRUZ
HUITÉ, ZACAPA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0300-43	FECHA:	27/07/2024



Foto 7: Protección de muro existente.



Foto 8: Fundición de mesa de trabajo en cocina con azulejo.



Foto 9: Fundición de torta de cemento en galera.



Foto 10: Fundición de polletón con azulejo e instalación estufa ahorradora.



Foto 11: Cambio de canal pvc



Foto 12: Cambio de accesorios para baño.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la





Firma y Sello Director Centro Educativo Público.

