



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Paraíso Huité	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea EL Paraíso Huité
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0301-43	FECHA:	22/03/2024



Foto 1: Reparación de cuneta de concreto



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada.



Foto 3: Reparación de muro de contención



Foto 4: Instalación de pila



Foto 5: Instalación de Chorros



Foto 6: Mantenimiento de reposaderas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X *Maria Genia P.P.*

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Paraíso Huité	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea EL Paraíso Huité
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0301-43	FECHA:	22/03/2024



Foto 7: Reparacion de letrina



Foto 8: Mantenimiento de estructura



Foto 9: Pinturas en muro interior y exterior



Foto 10: Sustitución de accesorios de inodoro



Foto 11: Sustitución de estufa Rural




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

* *Maria Elena P.P.*

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

