

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Paraiso Huité	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea EL Paraiso Huité
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0301-43	FECHA:	15/07/2024



Foto1: Reparación de cuneta de concreto



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada.



Foto 3: Reparación de muro de contención



Foto 4: Instalación de pila



Foto 5: Instalación de Chorros



Foto 6: Mantenimiento de reposaderas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Maria Elena P.P.</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de COPF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Paraíso Huité	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea EL Paraíso Huité
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0301-43	FECHA:	15/07/2024



Foto7: Reparación de letrina



Foto 8: Mantenimiento de estructura



Foto 9: Pinturas en muro interior y exterior



Foto 10: Sustitución de accesorios



Foto 11: Sustitución de Estufa Rural




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X Maria Elena P.P.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

