

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Paraiso Huité	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea EL Paraiso Huité
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0301-43	FECHA:	31/07/2024



Foto 1: Reparación de cuneta de concreto



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada.



Foto 3: Reparación de muro de contención



Foto 4: Instalación de pila




Foto 5: Instalación de Chorros



Foto 6: Mantenimiento de reposaderas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Elena P. P.

Firma y sello del Presidente de la OPEDE FAMILIA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Paraíso Huité	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea EL Paraíso Huité
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0301-43	FECHA:	31/07//2024



Foto 7: Reparación de letrina




Foto 8: Mantenimiento de estructura



Foto 9: Pinturas en muro interior y exterior



Foto 10: Sustitución de accesorios de inodoro



Foto 11: Sustitución de estufa Rural



Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Maria Elena P. P.</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p> 
---	--