

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Miguel, Huité, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0302-43	FECHA:	22/07/2024




Foto 1: Reparación de muro de contención con su marquesina




Foto 2: Reparación de muro de contención con su marquesina



Foto 3: Reparación de muro de contención con su marquesina



Foto 4: Reparación de muro de contención con su marquesina



Foto 5: Reparación de muro de contención con su marquesina



Foto 6: Reparación de muro de contención con su marquesina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualiza el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Miguel, Huité, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0302-43	FECHA:	22/07/2024



Foto 7: Reparación de muro de contención con su marquesina




Foto 8: Reparación de muro de contención con su marquesina




Foto 9: Reparación de muro de contención con su marquesina




Foto 10: Reparación de muro de contención con su marquesina



Foto 11: Reparación de muro de contención con su marquesina




Foto 12: Reparación de muro de contención con su marquesina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la COP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Miguel, Huité, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0302-43	FECHA:	22/07/2024



Foto 13: Reparación de muro de contención con su marquesina



Foto 14: Reparación de muro de contención con su marquesina



Foto 15: Reparación de muro de contención con su marquesina




Foto 16: Reparación de muro de contención con su marquesina




Foto 17: Reparación de muro de contención con su marquesina





Foto 18: Reparación de muro de contención con su marquesina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Miguel, Huité, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0302-43	FECHA:	22/07/2024



Foto 19: Reparación de muro de contención con su marquesina



Foto 20: Reparación de muro de contención con su marquesina




Foto 21: Reparación de muro de contención con su marquesina



Foto 22: Reparación de muro de contención con su marquesina




Foto 23: Reparación de muro de contención con su marquesina





Foto 24: Reparación de muro de contención con su marquesina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OEA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

