

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Oscurana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0360-43	FECHA:	10 de Julio de 2024



Reforzamiento de tapial con columnas de cemento área de juegos



Repello y cernido en tapial área de juegos



Foto 3: Repello y cernido en tapial área de ingreso a la escuela



Foto 4: Fundición de torta de cemento de la entrada hacia las aulas



Foto 5: Pintura General de la escuela áreas a pintar aulas de primero cuarto, quinto y sexto, bodega, dirección, bodega y cocina




Foto 6: Fundición de 2 polletón con estufa ahorradora y chimeneas de concreto en la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Doña Susely Hernandez
Firma y sello del Presidente de la OPEF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Oscurana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0360-43	FECHA:	10 de Julio de 2024




Foto1: Sustitución de puertas una en Dirección, una en el aula primero, una en aula cuarto grado



Sustitución de Portón de la entrada principal de la escuela.




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

A.D. A. Succely Hernandez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

