

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	HUITÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JUTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0602-42	FECHA:	19 de marzo 2024



FOTO 1: Desmontaje, fabricación e instalación de balcones del aula no. 2, módulo 2



FOTO 2: Desmontaje, fabricación, sustitución de balcones de metal del aula no. 1 módulo 2



FOTO 3: Desmontaje, fabricación e instalación de balcones de metal del aula no. 2 módulo 2



FOTO 4: Desmontaje, fabricación e instalación de balcones de metal, en aula no. 1 módulo 2



FOTO 5: Demolición de restos de escombro en muro perimetral



FOTO 6: Zanjeo, fundición y levantado de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luz Arely Agustín Najera
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	HUITÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JUTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0602-42	FECHA:	19 de marzo 2024



FOTO 1: Desmontaje, fabricación e instalación de puerta de metal en baños



FOTO 2: Reparación de muros de cocina por deterioro



FOTO 3: Sustitución de lámina de cocina por deterioro.



FOTO 4: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal en cocina



FOTO 5: Reparación de repello y cernido en muro perimetral (interior)



FOTO 6: Reparación de repello y cernido en muro perimetral (exterior)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luz Arely Agustín

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	HUITÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JUTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0602-42	FECHA:	19 de marzo 2024



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26, desmontaje y colocación de estructura metálica



FOTO 2: sustitución de estructura de metal por la de madera, capote mas tornilleria



FOTO 3: Desmontaje, fabricación y sustitución de puerta de metal



FOTO 4: Fabricación, desmontaje y sustitución de puerta de metal de aula no. 1 módulo 2



FOTO 5: Desmontaje, fabricación y sustitución de puerta de metal No. 2, módulo 2



FOTO 6: Desmontaje, fabricación y sustitución de puerta de metal No. 3 de bodega

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lucy Arely Agustín
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

