

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Jute
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0602-42	FECHA:	8/06/2024



Foto 1: zanjiado para la realización del muro perimetral.



Foto 2 Avance de muro perimetral.



Foto 3: Avance de la intalacion del techado del aula.



Foto 4: Colocacion de estructura metalica del salon de clases.



Foto 5: Preparación del area para el repello del muro perimetral.



Foto 6: Avance del repello en la parte exterior del muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luzy Arely Agustin

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Jute
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0602-42	FECHA:	8/06/2024



Foto1: Desmontaje del balcon de salon de clases.



Foto 2: preparacion del lugar para instalaar el balcon.



Foto 3: Preparacion del area para la instalacion de la puerta del salon de clases



Foto 4: Proceso de pintado de puertas para luego ser instaladas.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luz Arley Agustín

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

