

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Jute
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0602-42	FECHA:	22/07/2024



Foto 1: Muro Perimetral en la fase final.



Foto 2: Muro perimetral terminado.



Foto 3: Estructura metalica en su etapa final



Foto 4: Estructura metalica y lamina troquelada instalada completamente



Foto 5: Cernido y Repello en la parte exterior del muro.




Foto 6: Cernido y Repello finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

LUZ ARELY AJUSTEZ

Firma y sello del Presidente de la OPF





[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Jute
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0602-42	FECHA:	22/07/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

LUZ ARELY AGUSTIN MORALES
Firma y sello del Presidente de la ORF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

