

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Guacamayo, Aldea El Jute, Huité, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0606-43	FECHA:	29/05/2024



Foto 1: Repello y cerndo general




Foto 2: Fundición de banqueta en la parte de atrás



Foto 3: Sustitución e instalación de polletón con estufa chispa con azulejo.




Foto 4: Reforzamiento muro perimetral



Foto 5: Sustitución de Chapas





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

