

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Guacamayo, Aldea El Jute, Huité, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0606-43	FECHA:	21 de octubre de 2024.




Foto 1: Repello y cerco general



Foto 2: Fundición de banqueta en la parte de atrás



Foto 3: Sustitución e instalación de polietileno con estufa chispa con azulejo.




Foto 4: Reforzamiento muro perimetral




foto 5: Sustitución de Chapas




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---