



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PMA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE FALTA DETERMINADA PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Zacapa	MUNICIPIO	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea El Encinal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	19-10-0616-43	FECHA	22/01/2024



Foto 1: Torta de concreto en área de ingreso



Foto 2: Demoler cervido y colocar uno nuevo en paredes



Foto 3: Instalación de azulejo en baños



Foto 4: Sustitución de sanitarios



Foto 5: Estufa ahorradora con chimenea de concreto



Foto 6: Instalación de cerámico en área de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rolanda Goveia
Firma y sello del Presidente de la CDF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRALFOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Zacapa	MUNICIPIO	Huam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea El Encinal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	19-10-0616-43	FECHA	22/03/2024



Foto 7: Instalación de azulejo en área de trabajo



Foto 8: Demoler pila



Foto 9: Fabricación de pila



Foto 10: Instalación de azulejo en pila




Foto 11: Instalación de ventanas PVC



Foto 12: Repello y cernido en muro de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Proxana Garcia

Firma y sello del Presidente de la OMP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

