

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	HUITE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUEL
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0682-42	FECHA:	22/04/2024



Foto 1: GALERA



Foto 2: COLUMNAS



Foto 3: PUERTA



Foto 4: MURO



Foto 5: BAÑOS



Foto 6: MURO




Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIAMENTE       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	HUIITE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUEL
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0832-42	FECHA:	22/04/2024

	
Foto 1: PUERTA	Foto 2: PUERTA
	
Foto 3: PUERTA	Foto 4:
Foto 5:	Foto 6:

*Observación:* Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--