

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0682-42	FECHA:	15/07/2024



Foto1: Fundición de losa de concreto sobre los baños.



Foto 2: Colocación de tanque para agua de 1100 litros con su instalación



Foto3: Fosa Sanitaria



Foto 4: Instalación de drenaje hacia la fosa.



Foto 5: Reparación de puerta frente al aula.





Foto 6: Reparación de puerta frente al aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente





Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0682-42	FECHA:	15/07/2024



Foto 7: Demolición de muro en riesgo frente al aula.



Foto 8: Sustitución de muro existente frente al aula.



Foto 9: Sustitución de puerta en aula.




Foto 10: Sustitución de galera en corredor.

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

