

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM Aldea El Paraiso	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Paraiso Huité Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0834-42	FECHA:	22/03/2024



Foto 1: fundición de loza en baños para colocación de deposito de agua.



Foto 2: Instalación de lavamanos de concreto con azulejo.



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustitución de tubería lineal principal



Foto 5: Sustitución de deposito de agua 1100 litros



Foto 6: Instalación de agua en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Elena P.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM Aldea El Paraiso Huité Zacapa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Paraiso, Huité, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0834-42	FECHA:	22/03/2024



Foto 7: pintura en muros exteriores e inferiores



Foto 8: pintura de puertas



Foto 9: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas.



Foto 10: instalación de piso cerámico



Foto 11: sustitución de sanitarios

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Elena P.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

