

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Aldea El Paraiso	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Aldea El Paraiso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0834-42	FECHA:	15/07/2024



Foto 1: Fundición de loza en baños para colocación de deposito de agua.



Foto 2: Instalación de lavamanos de concreto con azulejo



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto.



Foto 4: Sustitución de tubería teneal principal.



Foto 5: Sustitución de deposito de agua de 1100 litros



Foto 6: Instalación de agua en baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Elena P.P.
Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Aldea El Paraíso	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Aldea El Paraíso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0834-42	FECHA:	15/07/2024



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 8. Pintura en puertas.



Foto 9. Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas.



Foto10. Instalación de piso cerámico.



Foto 11. Sustitución de sanitarios.




Foto 12.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Maria Elena</p> <p>Firma y sello del Presidente de la COPF</p>	<p></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--