



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0835-42	FECHA:	29/05/2024



Foto 1: Demolición de cernido y colocar cernido nuevo en paredes con hongo. ✓



Foto 2: Demolición de cernido y colocar cernido nuevo en paredes con hongo. ✓




Foto 3: Retirar zócalo mal colocado limpiar e instalar el mismo. ✓



Foto 4: Pintura General. ✓




Foto 5: Polletón con estufa ahorradora y chimenea de concreto. ✓






Foto 6: Sustitución de Pila Plástica por concreto. ✓

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público






Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0835-42	FECHA:	29/05/2024



Foto 7: Ampliación de División de aula ✓



Foto 8: Protección para tubos de bajada pluvial ✓



Foto 9: Sustitución de Puerta ✓



Foto 10: Instalación de piso cerámico en corredor ✓



Foto 11: Reparación de bajada de agua pluvial ✓



Foto 12: Sustitución de ventiladores ✓

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0835-42	FECHA:	29/05/2024




Foto 13: Ampliación de División de aula. /



Foto 14: Reparación de pila e instalación de azulejo. /




Foto 15: Sustitución de puerta.



Foto 16: Reparación de pila e instalación de azulejo.

foto no corresponde.



Foto 17: Sustitución de ventiladores /




Foto 18: Remodelación de mesa de trabajo con azulejo. /

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

