

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. 197	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Miguel, Huité, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-1073-45	FECHA:	11/9/2024



pared antes de la elaboración del muro perimetral



cubierta con lámina antes de la ejecución del muro perimetral



cubierta de adobe antes de la elaboración del muro perimetral



pared antes de la ejecución del muro



láminas en mal estado, donde filtraba agua.



chapa en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Rosidalia Antón</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>		 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
--	---	---	---