



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Miguel, Huité, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-1073-45	FECHA:	11/09/-2024



Realización de sanjeo antes del muro perimetral




Inicio del sanjeo en la elaboración de muro.



colocación de columnas, y los arranques de muro



altura del muro perimetral casi terminado



colocación de dos laminas, en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosidalia Antón
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Miguel, Huité, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-1073-45	FECHA:	11/09/2024



wall to the height of the first beam.



wall to the height of the last beam of the perimeter wall.



holes that are covered in the walls of classrooms



covered holes in wall of classroom



change of sheets, on roof in bad state



screwing sheets, on roof.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosidalia Anton
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

