



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Miguel, Huité, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-1073-45	FECHA:	11/09/2024




**pared de muro terminado con todas la vigas terminadas**



**pared terminada con su viga de finalización**



**agujeros sellados, terminados definitivamente**



**cernido lineal terminado.**



**repello de pared terminado.**



**colocación de láminas terminada.**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Rosalida Anton</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--

