

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	HUITÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 198	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JUTE HUITÉ, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-1074-45	FECHA:	05 DE AGOSTO DE 2024



Foto1: Colocación azulejo en mingitorio



Foto 2: instalación de tomacorriente en aula de computación



Foto 3: Sustitución de persianas por ventanas PVC de 2.29 x 1.80 mts cada una



Foto 4: Instalación cielo falso en el aula de computación



Foto 5: Sustitución de chapas



Foto 6: Pintura de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	HUITÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 198	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JUTE HUITÉ, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-1074-45	FECHA:	05 DE AGOSTO DE 2024



Foto7: Pintura en general de barandales



Foto 8: Pintura en general de balcones



Foto 9: Demolición de lavamanos de concreto



Foto 10: Instalación de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público