

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-1079-42	FECHA:	29 de Mayo del 2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block y malla con columnas



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block y malla con columnas



Foto 3: Reparación de muro perimetral de block y malla con columnas




Foto 4: Reparación de muro perimetral de block y malla con columnas



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block y malla con columnas




Foto 6: Sustitución de pila de cemento de dos labaderos por pila de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mayra Aracely Sintu

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-1079-42	FECHA:	29 de Mayo del 2024



Foto 7: Colocar bajada de agua pluvial tubo PVC 3"



Foto 8: Sustitución de estufa Rural ahorradora con plancha de metal




Foto 9: Sustitución de chimenea de metal por chimenea de concreto




Foto 10: Instalación de azulejo en estufa Rural



Foto 11: Instalación de piso ceramico de buena calidad PEI 5 con pegamento especial





Foto 12: Sustitución e instalación de portón de metal de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Mayra Aracely Sintu</i> Firma y sello del Presidente de la OPF DE LA E.O.R.M.</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-1079-42	FECHA:	29 de Mayo del 2024









Foto13: Instalación de alambre tipo reizon en metro lineal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Mayra Aracely Sintu*  
Firma y sello del Presidente de la OPF DE LA E.O.R.M.

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

