

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-1079-42	FECHA:	26/09/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block y malla con columnas



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block y malla con columnas



Foto 3: Reparación de muro perimetral de block y malla con columnas



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block y malla con columnas




Foto 5: Reparación de muro perimetral de block y malla con columnas



Foto 6: Sustitución de pila de cemento de dos labaderos por pila de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Mayra Aracely Sintu</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>Montesqueros</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-1079-42	FECHA:	26/09/2024



Foto 7: Colocar bajada de agua pluvial tubo PVC 3"



Foto 8: Sustitución de estufa Rural ahorradora con plancha de metal




Foto 9: Sustitución de chimenea de metal por chimenea de concreto



Foto 10: Instalación de azulejo en estufa Rural



Foto 11: Instalación de piso cerámico de buena calidad PEI 5 con pegamento especial



Foto 12: Sustitución e instalación de portón de metal de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mayra Aracely Sintes  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*M. Merguero*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-1079-42	FECHA:	26/09/2024



Foto13: Instalación de alambre tipo Reizon en metro lineal

Empty space for notes or additional information.

Empty space for notes or additional information.

Empty space for notes or additional information.

Empty space for notes or additional information.

Empty space for notes or additional information.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mayra Aracely Sinti

Firma y sello del Presidente de la OPF DE LA E.O.R.M.



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

