

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. 592	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea la Oscurana Huité, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-1218-45	FECHA:	17 de septiembre de 2024




Foto 1: Albañiles hacen agujeros para por colocar los postes




Foto 2: Albañiles colocan los postes de cemento para el muro perimetral



Foto 3: Albaniles realizan el sanjo para poder colocar la malla



Foto 4: Los albañiles colocan la torta de cemento para poder colocar la malla.



Foto 5: Albañiles colocan los postes para el lado de la calle y colocan las uves para sujetar la malla.



Foto 6: Albañiles colocan la malla para circular el centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

Lesly Damaris J.
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. 592	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea la Oscurana Huité, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-1218-45	FECHA:	21 de octubre de 2024



Foto 1: El electricista coloca el cableado eléctrico en las aulas de primero, segundo y tercero básico.



Foto 2: El electricista coloca los tomacorrientes en las aulas de primero, segundo y tercero Básico.




Foto 3: El electricista coloca los apagadores en las aulas de primero, segundo y tercero básico.




Foto 4: Electricistas coloca las plafoneras en las aulas de los grados de primero, segundo y tercero básico




Foto 5: El electricista coloca el flipon en la aula de primero básico.



Foto 6: El electricista hace cambio plafonera, apagadores, tomacorriente, flipon y cableado eléctrico de las aulas de primero, segundo y tercero básico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Lesly Damaris J.</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. 592	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea la Oscurana Huité, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-1218-45	FECHA:	21 de octubre de 2024



Foto 1: Albañil coloca la tubería al rotoplas y sus accesorios.



Foto 2: Albañil coloca la tubería que va para el rotoplas y los baños.



Foto 3: Albañil coloca la tubería para el chorro de la pila



Foto 4: El albañil coloca la tubería para el chorro de la pila .



Foto 5: El albañil coloca el chorro para la pila.



Foto 6: Sustitución de tubería y accesorios de rotoplas de agua de los baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

<p>Lesly Damaris</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPR. 592</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--