

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Jorge
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sinameca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0008-42	FECHA:	21 de Junio de 2024



Foto 1: Sustitución de torta de piso de concreto más construcción de piso cerámico.



Foto 3: Fabricación e instalación de ventanas de 2,2 m. de ancho y 1,50 m. de alto.



Foto 5: Aplicación de repellos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Foto 2: Fabricación e instalación de balcones.




Foto 4: Instalación de puerta metálica de 2 hojas de 1,6 m. de ancho y 2,3 m. de alto.



Foto 6: Aplicación de de cernidos.

Firma y Sello Director Centro Educativo

REGISTRO FOTOGRAFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Jorge
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sinameca
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0006-42	FECHA:	21 de Junio de 2024



Foto 7: Instalación de luminaria (plafoneras, foco, alambre y ducto).





Foto 8: Instalación de tomacorriente (caja, tomacorriente, alambre y ducto).



Foto 9: Instalación de interruptores (caja, apagador, alambre y ducto).



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

