

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Jorge
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA PLAN DEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PLAN DEL MORRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-00-0742	FECHA:	5 DE JUNIO DEL 2024



1.1 Aplicación de repellos dentro del aula /



1.2 Mantenimiento de estructura de metal /




1.3 Sustitución de capote /



1.4 Colocacion de canal /



1.5 Sustitucion de lamina por lamina troquelada /



1.6 Colocacion de balcones de metal /

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Jorge
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA PLAN DEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PLAN DEL MORRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-00-0742	FECHA:	5 DE JUNIO DEL 2024




1.7 Mantenimiento de balcones de metal /



1.8 Colocacion de piso ceramico en aula /



1.10 Elaboracion de puerta de metal /



2.1 Elaboracion de torta de cemento /



3. Reconstruccion del sanitario /

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público