

SITUACION DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA TABLONES
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 11 0009 42
FECHA:	22 DE MARZO DEL 2024
MUNICIPIO:	San Jorge
DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS TABLONES



2.1 Sustitucion de lamina por lamina troquelada (modulo de corredor)



2.2 sustitucion de soporte de madera por metal



2.3 mantenimiento a estructura de soporte de metal



3.1 mantenimiento de puertas de metal



3.2 mantenimiento a soporte de metal





4.2 circunsccion puerta en cocina
mantenimiento estructura metallas de tinaco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de...
 Clara Franco Ramirez
 Firma y sello del Presidente de la COP
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACION DEFICIENCIAS DETERMINADAS		<input checked="" type="checkbox"/> PREVIO	<input type="checkbox"/> DURANTE	<input type="checkbox"/> POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Jorge	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA TABLONES	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS TABLONES	
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 11 0009 42	FECHA:	22 DE MARZO DEL 2024	



Firma y sello del Presidente de la OPF
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y sello del Presidente de la OPF
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

