



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN JORGE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS TABLONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0011-43	FECHA:	29/02/2024




Foto 1: canal existente que constituye un peligro para los niños del establecimiento, se encausara con tubería y se sellara con concreto y relleno.



Foto 2: techo dañado a remover y reinstalar, se ampliara la altura del mismo y con esto mejorar también el clima dentro del aula.



Foto 3: piso existente en aula el cual presenta grietas y daños, se propone la demolición del mismo y la base de concreto mas piso cerámico.




Foto 4: puertas a sustituir en el modulo de baños.




Foto 5: area que sera nivelada y se instalara piso de base de concreto y piso ceramico.



Foto 6: servicios sanitarios dañados y área donde se instalara azulejo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Edwin Donady Garcia y Garcia*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
Circular stamp: OFICINA ESCUELA ALDEA LOS TABLONES, DIRECCIÓN, SAN JORGE, ZACAPA