

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIOR DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Jorge
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Los Tablones	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Tablones
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0011-43	FECHA:	05 de agosto de 2024



Foto1: Sustitución de barandal existente que constituye un peligro para los niños del establecimiento, se encausara con tubería y se sellará con concreto.



Foto 2: Techo dañado a remover y reinstalar, se amplíara el mismo y con esto amejorar tambien el clima dentro del establecimiento.



Foto 3: Sustitución de piso existente en aula el cual presenta grietas y daños y la base de concreto más piso cerámico.



Foto 4: Puertas a sustituir en el modulo de baños.



Foto 5: Area sera nivelada y se instalara piso de base de concreto y piso cerámico.



Foto 6: Servicio sanitarios dañados y area donde se encuentran.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF

Edwin Dandy Garcia y...

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

