

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS  PREVIAMENTE  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN JORGE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0012-43	FECHA:	28/02/2024



Foto 1: visita al centro educativo y determinación de necesidades de remozamiento junto a directora del establecimiento.




Foto 2: área en donde se instalara estructura metálica para instalación de tanque elevado de 1,100 litros.




Foto 3: puertas dañadas que serán sustituidas.




Foto 4: lavamanos de concreto en el ingreso que obstruciona el paso, deteriorado y de un solo lavamanos, se propone la construcción de mueble de concreto y lavamanos empotrados.



Foto 5: sanitarios dañados, se propone la sustitución de los mismos, tomar en cuenta que en el área de baños de niños los drenajes presentan obstrucción, se plantea la reparación del mismo.




Foto 6: techo de lamina dañada y estructura en malas condiciones, se propone la sustitución de lamina y el mejoramiento de la estructura + canales de agua pluvial y bajadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

