

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN JORGE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	FORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JUAN
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0012-43	FECHA:	4/09/2024

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS	PREVIO	<input checked="" type="checkbox"/>	DURANTE	<input type="checkbox"/>	POSTERIOR
-------------------------------------	--------	-------------------------------------	---------	--------------------------	-----------



Foto 1: Área en donde se instalará estructura metálica para instalación de tanque elevado de 1,100 litros.



Foto 3: Lavamanos de concreto en el ingreso que obstaculiza el paso, se propone la construcción de mueble de concreto y lavamanos empotrados.



Foto 5: Techo de lamina dañada y estructura en malas condiciones, se propone la sustitución de lamina y el mejoramiento de la estructura + canales de agua pluvial y bajadas.



Foto 4: Sanitarios dañados, se propone la sustitución de los mismos, tomar en cuenta que el área de baños de niños los drenajes presentan obstrucción, se plantea la reparación del mismo.



Foto 2: Puertas dañadas que serán sustituidas.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF
Lo rino



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
[Signature]

