

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Jorge
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea San Felipe	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Felipe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0013-43	FECHA:	27 de mayo de 2024



Foto 1: Sustitución o instalación de estructura de soporte. Sustitución o instalación de lamina troquelada.



Foto 2: sustitución de inodoros, instalación de piso cerámico, instalación de lavamos, sustitución de puertas de metal, pintura interior y exterior.



Foto 3: Sustitución o instalación de piso cerámico, mantenimiento de ventanas, mantenimiento de balcones, mantenimiento de puertas de metal, sustitución de chpas, sustitución de puerta.



Foto 4: Sustitución o instalación de lamina troquelada, sustitución de piso cerámico, sustitución de estufa rural, pintura interiores y exteriores.



Foto 5: Sustitución o instalación de ventiladores de pared.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sonia Corsia Reyes

Firma y sello del Presidente de la Comisión Educativa



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

