

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN JORGE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CIMARRON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CIMARRON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0016-43	FECHA:	24/05/2024




INSTALACION DE PISO CERAMICO EN AREA DE DIRECCION Y BODEGA




INSTALACION DE PISO CERAMICO EN AREA DE SANITARIOS EN PARED Y SUELO



INSTALACION DE VENTANAS PVC EN DIRECCION



INSTALACION DE VENTANAS PVC EN AULAS



SUSTITUCION DE PUERTAS EN AULAS, DIRECCION Y BODEGA



SUSTITUCION DE PUERTAS EN AREA DE BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.
CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. ALDEA CIMARRÓN SAN JORGE, ZACAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA COMUNITARIA ALDEA CIMARRÓN SAN JORGE, ZACAPA DIRECCIÓN

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN JORGE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CIMARRON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CIMARRON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0016-43	FECHA:	24/05/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---