

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN JORGE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CIMARRON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CIMARRON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0016-43	FECHA:	24/07/2024



INSTALACION DE PISO CERAMICO EN AREA DE DIRECCION Y BODEGA



INSTALACION DE PISO CERAMICO EN AREA DE SANITARIOS EN PARED Y SUELO



INSTALACION DE VENTANAS PVC EN DIRECCION



INSTALACION DE VENTANAS PVC EN AULAS



SUSTITUCION DE PUERTAS EN AULAS, DIRECCION Y BODEGA



SUSTITUCION DE PUERTAS EN AREA DE BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF






Firma y Sello Director Centro Educativo Público

CONSEJO EDUCATIVO
DE LA
ALDEA CIMARRON
SAN JORGE, ZACAPA

ESCUELA OFICIAL RURAL
ALDEA CIMARRON
SAN JORGE, ZACAPA
DIRECCIÓN

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN JORGE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CIMARRON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CIMARRON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0016-43	FECHA:	24/07/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OFE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

CONSEJO DE ALDEA SAN JÓ

ESCUELA OFICIAL RURAL (EORM)
ALDEA CIMARRÓN
SAN JORGE, ZACAPA
DIRECCIÓN