

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN JORGE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CIMARRON	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CIMARRON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0016-43	FECHA:	24/07/2024



INSTALACION DE PISO CERAMICO EN AREA DE DIRECCION Y BODEGA



INSTALACION DE PISO CERAMICO EN AREA DE SANITARIOS EN PARED Y SUELO



INSTALACION DE VENTANAS PVC EN DIRECCION



INSTALACION DE VENTANAS PVC EN AULAS



SUSTITUCION DE PUERTAS EN AULAS, DIRECCION Y BODEGA



SUSTITUCION DE PUERTAS EN AREA DE BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF


  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN JORGE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CIMARRON	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CIMARRON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0016-43	FECHA:	24/07/2024

	
<p>INSTALACION DE MARCO DE METAL EN LA PARTE DE ARRIBA DE LA PUERTA DE BODEGA UBICADA EN LA DIRECCION</p>	<p>SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL CON SU CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL</p>

	
<p>SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 2500 LTS CON SUS ACCESORIOS</p>	

--	--

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

