


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	San Jorge
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SINANECA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SINANECA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0017-43	FECHA:	16 de octubre de 2024




1.1 Sustitución de piso cerámico en corredor de cocina




2.1 Instalacion y distribucion de cables en aulas



2.2 Sustitucion de caja y flipones de circuito general electrico



2.3 Colocación de canal de aluzinc



3.1 Sustitución de puertas de metal



3.2 Mantenimiento de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gilma Sucelly Ventura martínez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	San Jorge
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SINANECA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SINANECA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0017-43	FECHA:	16 de octubre de 2024




3.3 Instalación pila de concreto





3.4 Instalacion, conexión de drenajes de aguas negras de pila



3.5 Instalacion, conexión de drenajes de aguas potable de pila



4.1 Sustitución de torta de cemento



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gilma Succelly Ventura
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

