

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	San jorge	MUNICIPIO:	San Jorge
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS TABLONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0022-45	FECHA:	19 DE ABRIL DEL 2024



1.1 sustitución de lamina por lamina troquelada de aluzinc



1.2 sustitución de estructura metalica por metal



1.3 Sustitucion de baranda de metal



1.4 Reparacion de muro de block



1.5 Sustitucion de balcones de metal



1.6 Reparacion y construccion de piso torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público